
«АВТОРИЗАЦИЯ»





Изготовитель

OOO "Прогресс" г. Ростов-на-Дону oooprogress10@mail.ru 8 (863) 310-74-16

Официальный дистрибьютор

OOO «Синкор» г. Казань info@ooosinkor.ru 8 (927) 487-88-77

В окне нужно ввести Логин и Пароль (для их получения нужно обратиться в ООО «Синкор»). Есть 3 уровня доступа:

- **Уровень 1** доступно только чтение (просмотр информации, формирование архивов, графика по региону);
- **Уровень 2** доступно чтение и запись (просмотр и редактирование информации, формирование архивов, графиков, формирование задач на смену давления, температуры и коэффициента сжимаемости по региону);
- **Уровень 3** доступно только чтение (просмотр информации, формирование архивов, графика по всем регионам).

«ГЛАВНОЕ ОКНО»

Состо	яние ВУ 2	Количеств
4		KONNACCIDA
•	— Не зарегистрированы	1
•	Зарегистрированы	50
	Заблокированы	0
Q	Д Активное запланированное задание	0
Q	 Ошибка выполнения запланированного задания 	0
•	Q Наличие ошибки <	1
•	Q Потеря связи 🖂	4
Q	О Истекает поверка	0
Q	Q Низкий заряд батареи	0
0	 Выход расхода за контролируемый предел 	0

Кнопка 1 – просмотр комплексов выбранного состояния на карте **Кнопка 2** – просмотр комплексов выбранного состояния в виде списка

В главном окне формируется информация по состоянию комплексов измерительных ГСП-01 (далее – комплекс).

Состояние комплексов:

- «Не зарегистрированы» комплексы в данных которых не введены номер договора и ИНН;
 - **«Зарегистрированы»** комплексы с заполненными данными;
 - «Заблокированы» заблокированные комплексы;
- **«Активное запланированное задание»** комплексы у которых есть действующее запланированное задание на смену давления и коэффициента сжимаемости;
- «Ошибка выполнения запланированного задания» комплексы у которых не произошла смена давления, температуры и коэффициента сжимаемости в запланированное время;
 - «Наличие ошибки» комплексы с наличием ошибки в момент выхода на связь;
 - «Потеря связи» комплексы не вышедшие на связь в запланированное время;
 - «Истекает поверки» комплексы у которых истекает поверка;
 - «Низкий заряд батареи» комплексы с низким зарядом батареи;
- «Выход расхода за контролируемый предел» комплексы у которых расход вышел за контролирумый предел.

«ПРОСМОТР КОМПЛЕКСОВ НА КАРТЕ»






ИзготовительООО "Прогресс"
г. Ростов-на-Лону

Официальный дистрибьютор

000 «Синкор»

В данном окне отображаются комплексы на карте.

«ПРОСМОТР КОМПЛЕКСОВ В ВИДЕ СПИСКА»



В данном окне отображается информация по комплексам в виде таблицы. Для просмотра подробной информации и формирование архивов необходимо нажать на имя потребителя выбранного комплекса.

«ДАННЫЕ»



Настройки регистрации

Номер договора: инн: Лицевой счет: Потребитель: Район установки: Адрес установки: Категория: Не выбран Контрактный час: 10 Контрактный день: 1 Договорное значение расхода при стандартных условиях: 0 м³ Координаты для Google карты Широта: 0 Долгота: 0 Контактная информация потребителя Электронная почта: Телефон: Идентификатор:

Карточка комплекса

Дата из	менений данных	
2020-10-	5 21:00:09	
Компле	кс	
IMEI - 86	328052760747	
заводско	і́ номер - 0	
типоразм	ер - ГСП-01-2.5	
версия П	D - 242.7	
Дата по	верки	
2019-01-	1	
Условн	о-постоянные значения	
давление	- 101.325 κΠa	
температ	rpa23.15 °C	
коэффиц	ент сжимаемости - 1	
Текущи	е показания	
объем - (M ³	
ошибки -	3, 4, 15, 22, 23	
Задани	1	
нет задан	ий	
Подкл	чение	
первое -	2020-10-15 21:00:09	
последне	e - 2020-10-15 21:00:09	
	ee - 2020-10-16 21:00:09	

Кнопка 3 – назад к списку комплексов

Кнопка 4 – просмотр данных

Кнопка 5 – просмотр комплекса на карте

Кнопка 6 – формирование отчета

Кнопка 7 – формирование графика


Кнопка 8 – формирование задания

Кнопка 9 – формирование ошибок

Кнопка 10 – редактирование данных


В данном окне отображается информация по выбранному комплексу. Для редактирования данной информации необходимо нажать кнопку 10 в правом верхнем углу. Для регистрации необходимо ввести номер договора и ИНН.

«РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ»




В данном окне можно редакттировать данные. Для сохранения необходимо нажать кнопку 11 в правом верхнем углу.

«ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА»




В данном окне можно выбрать тип и период отчета для формирования. Для формирования отчета необходимо нажать кнопку 12 в правом верхнем углу.

«ОТЧЕТ»




В данном окне можно прсомотреть и сохранить отчет. Для сохранения отчета необходимо нажать кнопку 13 (Excel) или 14 (PDF) в правом верхнем углу.


«ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИКА»



В данном окне можно выбрать период графика для формирования. Для формирования графика необходимо нажать кнопку 15 в правом верхнем углу.


«ГРАФИК»






В данном окне можно просмотреть график.

«ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАНИЯ»




В данном окне можно сформировать задания для удаленного изменения на сервере. Для сохранения необходимо нажать кнопку 16 в правом верхнем углу.

«ФОРМИРОВАНИЕ ОШИБОК»



В данном окне можно выбрать период отчета с наличием ошибок для формирования. Для формирования отчета необходимо нажать кнопку 17 в правом верхнем углу.

«ОШИБКИ»



В данном окне можно прсомотреть отчет с ошибками и уведомления сервера.

«ПОИСК»

Выберите категорию поиска Заводской номер Ваводской номер Типоразмер Турппа Категория Потребитель			
Заводской номер Группа Категория Погребитель Район Изготовитель Официальный дистрибьюто	Поисковая форма		
Заводской номер Группа Категория Погребитель Район Изготовитель Официальный дистрибьюто	Выберите категорию поиска		
Гипоразмер Группа Категория Потребитель Адрес Район Изготовитель Официальный дистрибьюто		~	
Группа Категория Потребитель Адрес Район Изготовитель Официальный дистрибьюто	Заводской номер		
Группа Категория Потребитель Адрес Район Изготовитель Официальный дистрибьюто			
Категория Потребитель Адрес Район Изготовитель Официальный дистрибьюто	Типоразмер		
Категория Потребитель Адрес Район Изготовитель Официальный дистрибьюто			
Потребитель Адрес Район Изготовитель Официальный дистрибьюто	Группа		
Адрес Район Изготовитель Официальный дистрибьюто	Категория		
Адрес Район Изготовитель Официальный дистрибьюто			
Район Изготовитель Официальный дистрибьюто	Потребитель		
Район Изготовитель Официальный дистрибьюто			
Изготовитель Официальный дистрибьюто	Адрес		
Изготовитель Официальный дистрибьюто	Pačeu		
Изготовитель Официальный дистрибьюто 000 "Прогресс" 000 «Синкор»	гаион		
Изготовитель Официальный дистрибьюто 000 "Прогресс" 000 «Синкор»			
Изготовитель Официальный дистрибьюто 000 "Прогресс" 000 «Синкор»			
ООО "Прогресс" ООО «Синкор»	GHK()>	Изготовитель	Официальный дистрибьютор
		ООО "Прогресс"	ООО «Синкор»


В данном окне можно выполнить поиск по выбранной категории. Для поиска нужно нажать кнопку 18.

«РЕДАКТИРОВАНИЕ ГРУПП»

	19
Редактирование групп	
Количество используемых групп 30	
Наименование группы 1	Наименование группы 2
Группа 1	Группа 2
Наименование группы 3	Наименование группы 4
Группа 3	Группа 4
Наименование группы 5	Наименование группы 6
Группа 5	Группа 6
Наименование группы 7	Наименование группы 8
Группа 7	Группа 8
Наименование группы 9	Наименование группы 10
Группа 9	Группа 10
Наименование группы 11	Наименование группы 12
Группа 11	Группа 12
Наименование группы 13	Наименование группы 14
Группа 13	Группа 14
Наименование группы 15	Наименование группы 16
Группа 15	Группа 16
Наименование группы 17	Наименование группы 18
Группа 17	Группа 18
H	


В данном окне можно редактировать название групп для возможности сортировки комплексов по группам в окне редактирования. Для сохранения названия групп нужно нажать кнопку 19.

«ОТЧЕТ»



В данном окне можно выполнить отчет по выбранной категории. Для формирования отчета нужно нажать кнопку 20.

«ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ»



Группа	Количество комплексов	Осталось с задачей	Запланированное время	Коэфф. сжим.	Давл., кПа	Темп., °С	Установить/ снять
Группа 1	5	0	дд.мм.гггг:	0	0	0	
Группа 2	16	0	дд.мм.гггг:	0	0	0	
Группа 3	11	0	дд.мм.гггг:	0	0	0	
Группа 4	4	0	дд.мм.гггг:	0	0	0	
Группа 5	5	0	дд.мм.гггг:	0	0	0	
Группа 6	7	0	дд.мм.гггг:	0	0	0	
Группа 8	2	0	дд.мм.гггг:	0	0	0	



Изготовитель


OOO "Прогресс" г. Ростов-на-Дону oooprogress10@mail.ru 8 (863) 310-74-16

Официальный дистрибьютор

OOO «Синкор» г. Казань info@ooosinkor.ru 8 (927) 487-88-77

В данном окне можно запланировать задания для комплексов по группам. Для сохранения нужно нажать кнопку 21.

«АРХИВ ПОГОДЫ»



В данном окне можно сформировать архив погоды за выбранный перид. Для формирования нужно нажать кнопку 22.

«АРХИВ ПОГОДЫ»



Архив погоды города Казань за период от 2020-11-20 00:00 до 2020-11-23 00:00

Источником информации о погоде являются данные Gismeteo



Дата	Температура, °С	Атмосферное давление, кПа	Влажность, %
20.11.2020 06:00	-3.5	101.9	53
20.11.2020 12:00	-1.9	101.9	47
20.11.2020 18:00	-1.8	101.9	60
20.11.2020 23:59	-3.9	102	45
21.11.2020 06:00	-6	102.3	51
21.11.2020 12:00	-4.6	102.5	59
21.11.2020 18:00	-5.5	102.5	64
21.11.2020 23:59 22.11.2020 06:00	-7.8	102.5	82
	-8.3	102.5	86
22.11.2020 12:00	-6.6	102.3	88
22.11.2020 18:00	-6.5	102.1	74
Анализ	Температура, °С	Атмосферное давление, кПа	Влажность, %
Минимальное	-8.3	101.9	45
Максимальное	0	102.5	88
Среднее	-5.13	102.218	64.45



Изготовитель

ООО "Прогресс" г. Ростов-на-Дону oooprogress10@mail.ru 8 (863) 310-74-16

Официальный дистрибьютор

г. Казань info@ooosinkor.ru 8 (927) 487-88-77

В данном окне можно просмотреть архив погоды за выбранный период.